## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 928350/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 01/12/2021

NOM: TAN 2000 CONSTRUCTION

ADRESSE: III S 141 TER OUEST MANANJARA **TELEPHONE:** 

PROFESSION:-

**NUM IMM**: 1446TAM MARQUE: JMC **COMMUNE: ANTANANARIVO** 

**GENRE**: CAM **TYPE**: JX1043DSL2 **CARROSSERIE**: PLATEAU **SOURCE D'ENERGIE** :GASOIL **PUISSANCE**:11 N°SERIE DU TYPE:....27046

PLACE ASSISE: 6 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR:-PTC:5885 **PAV**:2385 CU:3500

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2008

**USAGE EFFECTIF: TM6** NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 01/06/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 01/12/2021

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur: RAZAFIMANDROSO Jeanne Edwine Validité de circulation jusqu'au01/06/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°:928350/ANT/004/SUR\_SITE/2021

DATE 01/12/2021



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

De: TAN 2000 CONSTRUCTION

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 1446 TAM

**USAGE EFFECTTF**:TM6

PLACE ASSISE: 6 PLACE DEBOUT: PTC 5885 Ar 10 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 14 000 TVA Ar 2 800

**NET A PAYER : Ar 16 800** TIMBRE Ar 0