

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
FIANARANTSOA - BESOROHITRA**

FICHE ANOMALIES

Ncontrôle	INAPTE	Imm	Verificateur
928896/FNR/007/Sur_site/2021	CH3	9205FB	ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD
928481/FNR/007/Sur_site/2021	DIR22,MOT9	7040FC	ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD
928419/FNR/007/Sur_site/2021	CH6	5890FB	ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD
928410/FNR/007/Sur_site/2021	CAR11,CAR7,SIG30	0248TAU	ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD
928323/FNR/007/Sur_site/2021	CH3	9701FE	ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD
928224/FNR/007/Sur_site/2021	CAR24	8358FE	ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD
928167/FNR/007/Sur_site/2021	CH3	4812FC	ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD
			TOTAL : 7

A BESOROHITRA, le 01/12/2021
Le Chef de Centre