## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

**N°MOTEUR:**5431237

RECU N°:926500/ANT/004/SUR\_SITE/2021



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 926500/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 30/11/2021

**NOM**: ONG PIVOT

ADRESSE: VU 283 D MANAKAMBAHINY **TELEPHONE:** 

PROFESSION:/

PLACE ASSISE: 7

**NUM IMM**: 9807TBD **MARQUE**: TOYOTA **COMMUNE**: ANTANANARIVO

**GENRE**: TCP **TYPE**: 74LBRMRS **CARROSSERIE**: BREAK **SOURCE D'ENERGIE** :GASOIL **PUISSANCE**:12 N°SERIE DU TYPE:015488

PLACE DEBOUT:

PTC:2890 **PAV**:1520 CU:1370

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2015

**USAGE EFFECTIF: VP** NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 26/11/2020

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 30/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Le Chef de Centre

Opérateur: RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au30/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

DATE 30/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 9807 TBD

USAGE EFFECTTF :VP

De: ONG PIVOT

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: PTC 2890 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000

CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400 TIMBRE Ar 0