

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** GONZALVEZ ERIC MICHEL  
**ADRESSE :** AMBATOLOAKA, Tél. 034 87 577 20

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1985DE**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1330

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 24 000

**TVA :** Ar 4 800

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
MAHAJANGA-ANTSOHIHY**

**RECU N° : 862373/MGA/026/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 28/09/2021

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- PARE BRISE A REMPLACER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- CARTE GRISE ORIGINALE A PRESENTER
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur : GP1C RAZANAJATOVO  
Théodore  
Opérateur : RASOLOMANDIMBY Vonimboahangy  
Fleurina

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 01 MOIS**