DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RANDRIAMARO & PIERROT \\ \textbf{ADRESSE}: & LOT 0203 & D 0244 & SECT & AV 3 & ANTANIMALANDY, Tél. \\ & \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule}: \textbf{5339MC} \\ \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: CU

PLACE DEBOUT:

PTC: 3500

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MAHAJANGA-AMBOROVY

RECU N°: 869970/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date: 05/10/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- INSCRIPTION INT/EXT A FAIRE (ISSUE DE SECOUR, VITESSE MAX, NB PLACE?)
- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- PNEU ARR G LISSE

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA

MILY

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS