

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: TSIAISOTRA VELOSOA RAYMOND**  
**ADRESSE : SECT MAMPIADANA ZAHAMOTEL, Tél.**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1765ME**

**USAGE EFFECTIF:** TBR > 25 places et ≤ 50 places

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2590

**DROIT :** Ar 25 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 29 000

**TVA :** Ar 5 800

**NET A PAYER : Ar 34 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
MAHAJANGA-AMBOROVY**

**RECU N° : 872968/MGA/020/SUR\_SITE/2021**

**Date : 07/10/2021**

**NET A PAYER : Ar 34 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- FREIN A MAIN INOPERANT
- FREIN ARG NUL
- FREIN ARD NUL

Nom du vérificateur : RAKOTOMANANA A. Joachin  
Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA  
MILY

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS**