



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 870515/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 06/10/2021

NOM : RAKOTOMALALA NJAKANAVALONA LOVASOA

ADRESSE : LOT B 228 ANDRANOMANALINA CENTRE-

TELEPHONE : 0341182526

PROFESSION :COMPTABLE

NUM IMM : 0070TBF

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : KP17CP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:YU401271

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2370

PAV :1690

CU :680

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2000

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :04/10/2019

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 06/10/2021

PATENTE : --

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 06/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO

Le Chef de Centre

Opérateur :CHAN KANG LOI Corine

Validité de circulation jusqu'au15/10/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé0070TBF

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

PTC

2370

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400