

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RANDRIANANTENAINA HERINJATOVO SOLOFOSON
JUSTIN
ADRESSE : LOT 69SC/3608 SAHALAVA, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **0111FC**

USAGE EFFECTIF: TM7

PLACE DEBOUT:

PTC : 15000

DROIT : Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 19 000

TVA : Ar 3 800

NET A PAYER : **Ar 22 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
FIANARANTSOA-BESOROHITRA**

RECU N° : 872216/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 07/10/2021

NET A PAYER : Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS
- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ARR D LISSE

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIASISOLO JEAN
ARNAUD
Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS