## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 908371/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 11/11/2021

**NOM**: DAXU CPSMETIC

**ADRESSE**: LOT 26 TB TALATAMATY **TELEPHONE:** 

PROFESSION :-

**NUM IMM**: 9942TBL **MARQUE**:KIA **COMMUNE: TANA** 

**GENRE**: VP **TYPE**: KR813D **CARROSSERIE**: BREAK

**SOURCE D'ENERGIE** :GASOIL **PUISSANCE: 10** N°SERIE DU TYPE:AA049967

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: **N°MOTEUR**:ILLISIBLE

PTC:2655 **PAV**:1965 CU:690

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION: 2009

**USAGE EFFECTIF: VP** NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 11/11/2020

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 11/11/2021

Nom du vérificateur :Mr TSIMBAZAFY Edith Adelphe Le Chef de Centre

Opérateur :FRANCINE Emilienne Astina Validité de circulation jusqu'au 11/11/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE **ALASORA - ANTANANARIVO** 

RECU N°:908371/ANT/004/SUR\_SITE/2021



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

De: DAXU CPSMETIC DATE 11/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 9942 TBL

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: PTC 2655

DROIT Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 PV Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400 TIMBRE Ar 0