

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAZAFIMAHAZO RADO HERVE MAXIMIN 0340756435
ADRESSE : G 050 A C.4A P.11/47 MANGARANO, **Tél.** 0349842023
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6778AH

USAGE EFFECTIF: TMT

PLACE DEBOUT:

PTC : 670

DROIT : Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 11 000

TVA : Ar 2 200

NET A PAYER : Ar 13 200

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
TANAMBOROZANO - TOAMASINA**

RECU N° : 918534/TNA/005/SUR_SITE/2021

Date : 22/11/2021

NET A PAYER : Ar 13 200

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PNEU ROUE DE SECOURS LISSE
- ROUES DE SECOURS NUL
- CODE PHARES G/D MAUVAISE MASSE

Nom du vérificateur :GPHC RATSIMBAZAFY Vené
Victorien
Opérateur : RAMANANTSARA Bernard

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS