

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAZAFINDRASOA ROBERTINE**

**ADRESSE : LOT 63 RUE DE MANANGAREZA P.23/31 ANJOMA, Tél.  
0343865027**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6404AE**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2130

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
TOAMASINA-TANAMBOROZANO**

**RECU N° : 868445/TNA/005/SUR\_SITE/2021**

**Date : 04/10/2021**

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTOMALALA C.  
ALAIN  
Opérateur : RAZAFINTSIALA JEANNIE NICOLE

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 02 MOIS**