



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 913816/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 16/11/2021

NOM : ACIPENSER SA

ADRESSE : VILLA BERYL AMBATOMARO

TELEPHONE :

PROFESSION :-

NUM IMM : 0509TBJ

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : LA19RPAC

CARROSSERIE :PLATEAU

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :30

N°SERIE DU TYPE:0.65587

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :073759

PTC :13070

PAV :5340

CU :7730

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2012

USAGE EFFECTIF : TM10

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 14/05/2021

PATENTE : -

ANI : 2021

APTITUDE : APTE Visite du 16/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well

Le Chef de Centre

Opérateur :FRANCINE Emilienne Astina

Validité de circulation jusqu'au 16/05/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 0509TBJ

USAGE EFFECTIF : TM10

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

13070

DROIT

Ar 23 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 27 000

TVA

Ar 5 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 32 400