DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: HANTAMALALA CELINE

ADRESSE: LOT 060A/3602 AMBONIATSINANANA ANKOFAFA, Tél.

0342537592

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2191FE

USAGE EFFECTIF: TM16

PLACE DEBOUT:

PTC: 16000

DROIT: Ar 39 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 43 000

 TVA:
 Ar 8 600

NET A PAYER: Ar 51 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA

RECU N°: 926317/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date: 29/11/2021

NETA PAYER: Ar 51 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- VEHICULE A PEINDRE
- BACHE A POSER
- PHARE G/D NULS
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC ANDRIANARISON

Solofoniaina Didier

Opérateur: RAFAMANTANANTSOAARIVELO Hasina

Hanitriniaina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02MOIS