DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RANDRIANARISOA TSIRY

 $\label{eq:ADRESSE} \textbf{ADRESSE}: LOT B 88 BIS ANKODODONA, T\'el. 0332866702 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{8488TBK} \\$

USAGE EFFECTIF: CU > 25 places et ≤ 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC: 3490

DROIT: Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 29 000

 TVA:
 Ar 5 800

NET A PAYER: Ar 34 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-ANTSIRABE

RECU N°: 874626/ANT/023/SUR_SITE/2021

Date: 08/10/2021

NET A PAYER: Ar 34 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- AVERTISSEUR SONORE NUL
- REVETEMENT PORTIERE A POSER
- CACHE POUSSIERE CREMAILLERE A REMPLACER
- ROTULE BIELLETTE DE CONNEXION G A REMPLACER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- CABOCHON AV D A REMPLACER

Nom du vérificateur :RAKOTOARIMANANA Romain

Emilien

Opérateur: PETRONIAINA Julie Castella

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 01MOIS 08/11/2021