



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 862798/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 28/09/2021

NOM : MAROHA WILLY

ADRESSE : LOT II H 1 TER AB NANISANA-0341286688

TELEPHONE :

PROFESSION :/

NUM IMM : 4013TBH

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : NN81WP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:1U021282

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2250

PAV :1570

CU :680

ANNEE DE 1^{ere} MISE EN CIRCULATION : 2001

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : 209659

DELIVREE LE :30/11/2006

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 23/09/2020

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 28/09/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no

Le Chef de Centre

Opérateur :RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au28/09/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé4013TBH

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2250

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400