

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAKOTOZANDRY BASILE**

**ADRESSE : LOT 047A/3407 AMBALAMANARINA MAHAZENGY, Tél.  
034 38 042 01**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0539FD**

**USAGE EFFECTIF: TM16**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC : 16000**

**DROIT : Ar 39 000**

**CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0**

**CARTE : Ar 0**

**PV : Ar 4 000**

**THT: Ar 43 000**

**TVA : Ar 8 600**

**NET A PAYER : Ar 51 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

**RECU N° : 931598/FNR/007/SUR\_SITE/2021**

**Date : 06/12/2021**

**NET A PAYER : Ar 51 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- DEMARREUR A VERIFIER
- FEU DE POLICE NUL
- VEUILLEUSES G/D NULLES

Nom du vérificateur :ANDRIAMASIASISOLO JEAN  
ARNAUD  
Opérateur : RANDRIAMANJATO Tiana Harivony

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 5 JOURS**