DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTOVAO MARCEL ADRESSE: LOT MANDROSOA, Tél. //

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8439TAD

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC: 2960

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 13 000

TVA: Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-TSIROANOMANDIDY

RECU N°: 868563/ANT/027/SUR_SITE/2021

Date: 04/10/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- PARE BRISE A REMPLACER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- CABOCHON ARR D A REMPLACER

Nom du vérificateur :GP1C RANJARISON LIVA

HUBERT

Opérateur : RAKALAVAO Alice

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2MOIS 04-12-21