

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAKOTONANDRASANA JEANSON**  
**ADRESSE : LOT ANTAMPANIMAHAZO, Tél. 0348498610**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2299TBN**

**USAGE EFFECTIF: TBR**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3480

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
FIANARANTSOA-AMBOSITRA**

**RECU N° : 866037/FNR/015/SUR\_SITE/2021**

**Date : 01/10/2021**

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PNEU AV D LISSE
- PNEU ROUE DE SECOURS LISSE

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRINA Léonard  
Victorien  
Opérateur : RAZAKASON Radoniaina Herinjaka

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS 01/11/2021**