

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** ANDRIAMAMPIANINA VOLOLONIAINA MARCELLE  
**ADRESSE :** 210 T AMPILANONANA AMBATOFOTSY SABOTSY  
NAMEHANA, **Tél.** 0326164546

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9411TBE**

**USAGE EFFECTIF:** CSUB > 25 places et ≤ 50 places

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3200

**DROIT :** Ar 25 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 31 000

**TVA :** Ar 6 200

**NET A PAYER : Ar 37 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 910586/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 12/11/2021

**NET A PAYER : Ar 37 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER
- CODE PHARES G/D MAUVAISE MASSE
- FEU DE POLICE NUL

Nom du vérificateur : GP1C RANDRIATSIMIALONA L  
El'no  
Opérateur : ANDRIANIRIANARISOA Louisiane Pascale

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1MOIS(12/12/2021)**