

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: ZHENG JIAN

ADRESSE : LOT 53 BA AMORONAKONA, Tél. 0342036607

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3399TBM

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 2520

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 24 000

TVA : Ar 4 800

NET A PAYER : Ar 28 800

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 876729/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 12/10/2021

NET A PAYER : Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur : GP1C RANDRIATSIMIALONA L
El'no
Opérateur : ANDRIANIRIANARISOA Louisiane Pascal

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15 JOURS 27/10/2021