DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:AMINEMOHAMEDE GOULAMHOUSSEN} \textbf{ADRESSE}: \texttt{LOT}~55~\texttt{SECT}~05~\texttt{MANJARISOA}, \textbf{T\'el}. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{3365MB} \\ \\ \textbf{3365MB} \\ \textbf{3365MB}$

USAGE EFFECTIF: TM10

PLACE DEBOUT:

PTC: 15000

DROIT: Ar 23 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 27 000

 TVA:
 Ar 5 400

NET A PAYER: Ar 32 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

RECU N°: 922735/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date: 25/11/2021

NET A PAYER: Ar 32 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PNEU ARR G LISSE
- ROUES DE SECOURS NUL
- CABOCHON ARR D A REMPLACER

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE

OLIDA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS