## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 914371/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 17/11/2021

**NOM**: RAKOTO HARIVELO ANTSA

ADRESSE: LOT II M 10 BIS ANDRAVOAHANGY TELEPHONE: 0344117665

**PROFESSION**: ASSISTANTE ADMINSTRATIVE

NUM IMM : 3714TBN MARQUE : KIA COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: DE2443 CARROSSERIE: CI

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :6 N°SERIE DU TYPE:6CS147548

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :1316 PAV :948 CU :368

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2006

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 17/11/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 17/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au 17/11/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

RECU N°:914371/ANT/004/SUR\_SITE/2021

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

De: RAKOTO HARIVELO ANTSA DATE 17/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3714TBN

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1316 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**