DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE SANFIL - TOLIARA



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 876672/TLR/008/SUR_SITE/2021 DATE: 11/10/2021

NOM: TOVONDRAINY HELGUERISON

ADRESSE: AMBOHIMAHATAZANA TELEPHONE:

PROFESSION: MPANDRAHARAHA

NUM IMM : 1577UD MARQUE :MERCEDES BENZ COMMUNE : AMPANIHY-OUEST

GENRE : CAM TYPE : 1928/48P CARROSSERIE :BACHEE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :39 N°SERIE DU TYPE:621016152U3019

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :16000 PAV :6500 CU :9500

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 1986

USAGE EFFECTIF: TM16 NR CARTE VIOLETTE: / DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 02/10/2019

PATENTE: 0057070/DGI-G/2019 ANI: / APTITUDE: APTE Visite du 11/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC TABASA Andrianiaina Sylvain Le Chef de Centre

Opérateur : RANDRIANASOLO Gisette Sapina Validité de circulation jusqu'au 12/04/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE SANFIL - TOLIARA

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :876672/TLR/008/SUR_SITE/2021

De: TOVONDRAINY HELGUERISON DATE 11/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 1577UD

USAGE EFFECTTF:TM16

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 16000 DROIT Ar 39 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 PV Ar 2 000 CARTE Ar 0 THT Ar 41 000 TVA Ar 8 200

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 49 200