

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



De: RAHANTAMALALA ZANAJAJAONA CELESTINE OLGA
ADRESSE : LOT IVF 178 ANOSISOA, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **3625TAP**

USAGE EFFECTIF: CSUB > 25 places et ≤ 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC : 3500

DROIT : Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 6 000

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 37 000

TVA : Ar 7 400

NET A PAYER : **Ar 44 400**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N° : **921569/ANT/004/SUR_SITE/2021**

Date : 24/11/2021

NET A PAYER : **Ar 44 400**

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMANANTENA
Gérald
Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo
Claudy

APTITUDE : **INAPTE**

Délai de réparation accordée : **2MOIS 24/01/2022**