DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 865992/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 01/10/2021

NOM: ANDRIAMAHAZO SABINE MICHELLE

ADRESSE: IPT 23 A ANTSAVATSAVA

TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM : 3261TBBMARQUE :HYUNDAICOMMUNE : ITAOSYGENRE : VPTYPE : NN81WP1CARROSSERIE :BREAKSOURCE D'ENERGIE :GASOILPUISSANCE :10N°SERIE DU TYPE:U017493

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 21085315

PTC :2590 PAV :1860 CU :730

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 2001

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 05/09/2019

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 01/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Le Chef de Centre

Opérateur : NARIZO Estera Tatiana

Validité de circulation jusqu'au01/10/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

6

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 865992/ANT/004/SUR_SITE/2021**

De: ANDRIAMAHAZO SABINE MICHELLE DATE 01/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3261TBB

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: PTC 2590 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**