DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RANDRIANASOLO CHARLOTTE EMILIE} \textbf{ADRESSE}: LOT 03 D 31 AMBOHIBARY, T\'el. 0348517517 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{4748FE}$

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC: 1310

DROIT: Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 11 000

 TVA:
 Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOSITRA - FIANARANTSOA

RECU N°: 905405/FNR/015/SUR_SITE/2021

Date: 09/11/2021

NET A PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- POT D'ECHAPPEMENT A REPARER
- PNEU ARR G LISSE

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRINA Léonard

Victorien

Opérateur: RANDIMBISON PITANY FARA ONJA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS/09/12/2021