



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 910137/ANT/023/SUR_SITE/2021

DATE : 12/11/2021

NOM : RATELOLAHY DOMINIQUE

ADRESSE : LOT 19 A 40 MAHAZOAIVO SUD

TELEPHONE : 0347500744

PROFESSION :EMPLOYE

NUM IMM : 5413TBH

MARQUE :MERCEDES BENZ

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : 903663

CARROSSERIE :FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :9

N°SERIE DU TYPE:1R387214

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :3500

PAV :2135

CU :1365

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2002

USAGE EFFECTIF : TM6

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 12/11/2021

PATENTE :

ANI : 120611200011/2019

APTITUDE : APTE Visite du 12/11/2021

Nom du vérificateur :GP1C RAZAFINTSALAMA Lanto Jacques Aimé

Le Chef de Centre

Opérateur :ANDRINTAULO Miakatraivo Mioratiana Rinah

Validité de circulation jusqu'au12/05/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé5413TBH

USAGE EFFECTIF :TM6

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

3500

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 12 000

TVA

Ar 2 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 14 400