DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: FLORENCIA IDA **ADRESSE**: MAHAVATSE II OUEST, **Tél**. 0344302189

ADRESSE: MAHAVAISE II OUEST, Tel. 0344302189

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 6539UD

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC: 3490

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 21 000

 TVA:
 Ar 4 200

NET A PAYER: Ar 25 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE SANFIL - TOLIARA

RECU N°: 910851/TLR/008/SUR_SITE/2021

Date: 12/11/2021

NET A PAYER: Ar 25 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- NOMBRE DE SIEGE NON CONFORME A LA CARTE

Nom du vérificateur :GPHC TABASA Andrianiaina

Sylvain

Opérateur : RANDRIANASOLO Gisette Sapina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01MOIS