## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: LOTRAMA SARL

 $\label{eq:ADRESSE} \textbf{ADRESSE}: 03~C~1~P~13/72~TANAMBAO~V,~T\'el.~0328535665\\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{9613AH}$ 

**USAGE EFFECTIF: TMT** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 772

**DROIT:** Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOAMASINA-TANAMBOROZANO

RECU N°: 866898/TNA/005/SUR\_SITE/2021

**Date**: 01/10/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- FREIN ARG NUL
- CARTE GRISE A REGULARISER (POIDS /CARROS)
- FEUX DE STOP G/D NULS
- VEUILLEUSES G/D NULLES

Nom du vérificateur :LT RANDRIANARISOA Sambany

Gérmain

Opérateur : RAZAFINTSIALA JEANNIE NICOLE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS