



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 913347/ANT/010/SUR\_SITE/2021

DATE : 16/11/2021

NOM : ASSISTANCE PLUS

ADRESSE : LOT 58 BIS AMBOHIMIINONO

TELEPHONE : 0340793864

PROFESSION :-

NUM IMM : 8758TBG

MARQUE :DACIA

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CTTE

TYPE : 5SDA

CARROSSERIE :FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :7

N°SERIE DU TYPE:UUUU155DAG94000501

PLACE ASSISE : 2

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :F1447543

PTC :1500

PAV :972

CU :528

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2016

USAGE EFFECTIF : TM3 (Age >5 ans) NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 15/11/2021

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 16/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RAVELOKAMISY A.Jules

Le Chef de Centre

Opérateur :MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

Validité de circulation jusqu'au16/05/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8758TBG**

USAGE EFFECTIF :TM3 (Age >5 ans)

PLACE ASSISE : 2

PLACE DEBOUT :

PTC

1500

DROIT

Ar 6 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 8 000

TVA

Ar 1 600

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 9 600**