



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 926481/ANT/002/SUR\_SITE/2021

DATE : 30/11/2021

NOM : AMARSY LYAKATALY

ADRESSE : 101 RUE DE LIEGE TSARALALANA

TELEPHONE : 0340955159

PROFESSION :EMPLOYÉ DE SOCIETE

NUM IMM : 1376TAK

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : JM81VP7U

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :8

N°SERIE DU TYPE:519325

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :6978324

PTC :2205

PAV :1610

CU :595

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2007

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 30/11/2021

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 30/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRARIVO Chrésus

Le Chef de Centre

Opérateur :RANDRIAMANAMPISOA VANESSA ROLANDE

Validité de circulation jusqu'au23/12/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1376TAK**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

2205

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 24 000**