

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RANDRIAMAHEFANAINA JEAN ERIC  
**ADRESSE :** LOGT 1701 BIS 2 DES 67 HA NORD EST, Tél. 0340777980  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **3200TAM**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1480

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER :** **Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
IVATO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 911325/ANT/010/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 15/11/2021

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)
- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER

Nom du vérificateur : Mr RAMAROSATA Rija Marc  
Opérateur : RASATA Michela

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1MOIS**