DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: NLSON FLORA **ADRESSE** : TOLIARA, **Tél**. 0342877964

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1978UB

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1025

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE SANFIL - TOLIARA

RECU N°: 925871/TLR/008/SUR_SITE/2021

Date: 29/11/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur :GPHC TABASA Andrianiaina

Sylvain

Opérateur : RANDRIANASOLO Gisette Sapina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS