DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} RASOSOLOHERIMANANA GUILLAUME \\ \textbf{ADRESSE:} LOT FVB 31 A AMBANIAVARATRA, T\'el. / \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule:} \textbf{7892TBB} \\ \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: TPP ≤ 25 places

PLACE DEBOUT:

PTC: 3500

DROIT: Ar 15 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 27 000

 TVA:
 Ar 5 400

NET A PAYER: Ar 32 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 929828/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 02/12/2021

NET A PAYER: Ar 32 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L

El'no

Opérateur : NARIZO Estera Tatiana

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 02/01/22