



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 872870/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 07/10/2021

NOM : BNI MADAGASCAR

ADRESSE : 74 RUE DU 26 JUIN ANALAKELY

TELEPHONE :

PROFESSION :/

NUM IMM : 3114TBD

MARQUE :DAIMLER BENZ

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : 4140

CARROSSERIE :TRAVAUX

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :32

N°SERIE DU TYPE:9523251K510631

PLACE ASSISE : 2

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :32000

PAV :22000

CU :10000

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2000

USAGE EFFECTIF : TM16

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 30/07/2019

PATENTE :

ANI : 2019

APTITUDE : APTE Visite du 07/10/2021

Nom du vérificateur :Mr RAVELOKAMISY A.Jules

Le Chef de Centre

Opérateur :MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

Validité de circulation jusqu'au07/04/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé3114TBD

USAGE EFFECTIF :TM16

PLACE ASSISE : 2

PLACE DEBOUT :

PTC

32000

DROIT

Ar 39 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 43 000

TVA

Ar 8 600

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 51 600