



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 906108/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 09/11/2021

NOM : RANDRIANJAFY MALALANIAINA NASOLO AVOTRA

ADRESSE : LOT IVH 3 TER AMBODIMITA

TELEPHONE : 0348217583

PROFESSION :-

NUM IMM : 8876TAM

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : TCP

TYPE : KMJRD37

CARROSSERIE :CAR

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:559582

PLACE ASSISE : 15

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :250405

PTC :2810

PAV :1690

CU :1120

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2003

USAGE EFFECTIF : VL

NR CARTE VIOLETTE : 0228402

DELIVREE LE :02/09/2018

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 03/11/2021

PATENTE : 2019

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 09/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RAMAROSATA Rija Marc

Le Chef de Centre

Opérateur :ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana

Validité de circulation jusqu'au09/03/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8876TAM

USAGE EFFECTIF :VL

PLACE ASSISE : 15

PLACE DEBOUT :

PTC

2810

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000