

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RONDROMANANJARA MARIE IANJA
ADRESSE : LOT 20 G 12 AMBOHIMIANDRISOA, Tél. 0332062277
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **9432TAN**

USAGE EFFECTIF: CU > 25 places et ≤ 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC : 3320

DROIT : Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 29 000

TVA : Ar 5 800

NET A PAYER : **Ar 34 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTSIRABE - ANTANANARIVO**

RECU N° : 876530/ANT/023/SUR_SITE/2021

Date : 11/10/2021

NET A PAYER : Ar 34 800

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PARE BRISE CASSEE
- CACHE POUSSIÈRE CREMAILLÈRE A REMPLACER
- FREIN A MAIN INOPERANT

Nom du vérificateur : RAKOTOARIMANANA Romain
Emilien
Opérateur : RATSIMALONA RAVO

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS