## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RANDRIANASOLO PASCAL
ADRESSE: LOT 0606AN/0020 ANOSIKELY IVORY, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 0724FD

**USAGE EFFECTIF:** Thé

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 2020

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA

-----

**RECU N°: 918228/FNR/007/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 19/11/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIARISOLO JEAN

ARNAUD

Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS