



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 874207/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 08/10/2021

NOM : VALIMBAVAKA MIADAMANDIMBY SAMUEL

ADRESSE : LOT 606 BIS 67 HA CENTRE OUEST 0324231440

TELEPHONE : -

PROFESSION :EMPLOYE D'ASSURANCE

NUM IMM : 7758TBE

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : WP81HP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:3U534424

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :374473

PTC :2485

PAV :1650

CU :835

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2003

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 08/10/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 08/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTONIRINA J. Alexandre

Le Chef de Centre

Opérateur :RANDRIANAVAHY Volatiana

Validité de circulation jusqu'au08/10/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé7758TBE

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

PTC

2485

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400