

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAKOTOVOAVY EMMANUEL FRANCE  
**ADRESSE :** LOT 101 AD SECT I AMBALABE EST, **Tél.** 034 22 037 47  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7255ME**

**USAGE EFFECTIF:** TV

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1290

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 11 000

**TVA :** Ar 2 200

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTSOHIHY - MAHAJANGA**

**RECU N° : 919111/MGA/026/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 22/11/2021

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- MECANISME LEVE VITRE A REPARER
- ROUES DE SECOURS NUL
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :GP1C RAZANAJATOVO  
Théodore  
Opérateur : RASOLOMANDIMBY Vonimboahangy  
Fleurina

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 05 JOURS**