DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RAHANTAMALALA LUCIENNE \\ \textbf{ADRESSE}: LOT IVZ 3 G ILANIVATO AMPASIKA, Tél. 0341114541 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule}: \textbf{9880TBH} \\ \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: VL > 25 places et ≤ 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC: 4410

DROIT: Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 29 000

 TVA:
 Ar 5 800

NET A PAYER: Ar 34 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

RECU N°: 921472/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date: 24/11/2021

NET A PAYER: Ar 34 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- PARTIE FROTEE A DRESSER
- CABOCHON ARR D A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC RANDRANTONIRINA José R A

Opérateur: RANARIVELO FANJATIANA Jean Hugues

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 MOIS - 24/01/2022