

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RANAIVOSON PHILIPPE**

**ADRESSE : LOT IVL 114 TER ANDOHATAPENAKA II, Tél. 0342449913**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4691TAA**

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2225

**DROIT :** Ar 6 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 10 000

**TVA :** Ar 2 000

**NET A PAYER : Ar 12 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
IVATO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 914285/ANT/010/SUR\_SITE/2021**

**Date : 17/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 12 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- BALAI ESSUIE GLACE A COMPLETER
- NOMBRE DE SIEGE NON CONFORME A LA CARTE
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEU DE POLICE NUL
- VEUILLEUSES G/D NULLES

Nom du vérificateur : Mr RAMAROSATA Rija Marc  
Opérateur : MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 10 JOURS**