DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 912705/ANT/004/SUR SITE/2021 **DATE**: 16/11/2021

NOM: RALAIMANISA FIDISOA LALANIRINA TELEPHONE: 0331106192

ADRESSE: BETHEL AMBOHIBE ILAFY

PROFESSION: COMMERÇANTE

NUM IMM : 6462TAM MARQUE :HYUNDAI COMMUNE : ILAFY

GENRE: VP TYPE: SH81 WP51 CARROSSERIE:BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :9 N°SERIE DU TYPE:... 256808

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR:

PTC :2520 PAV :1869 CU :651

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN SERVICE : 2009

USAGE EFFECTIF: VP300 (Age > 5 NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:17/12/2020

ans)

NR LICENCE: DELIVREE LE: 22/10/2021

PATENTE: ANI:

Visite du : 16/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Le Chef de Centre

Opérateur :FRANCINE Emilienne Astina

Validité de circulation jusqu'au 22/04/2022 APTE