



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 912240/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 15/11/2021

NOM : RAELIARISOA MARIE ODETTE MELINE

ADRESSE : VM 59 TER ANDONDRAKELY

TELEPHONE : -

PROFESSION :-

NUM IMM : 5762TAJ

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : KPE1BPT

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:1.370.769.

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :574770

PTC :2140

PAV :1420

CU :720

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 1997

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 15/11/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 15/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTONIRINA J. Alexandre

Le Chef de Centre

Opérateur :RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au15/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé5762TAJ

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2140

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400