

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: UNITED POLYMERS**

**ADRESSE : IMMEUBLE SANTILO ANTOKOTANITSAKA ANOSIZATO,  
Tél. 03447747234**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9822TBP**

**USAGE EFFECTIF: TM6**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3500

**DROIT :** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
IVATO - ANTANANARIVO**

-----

**RECU N° : 925823/ANT/010/SUR\_SITE/2021**

**Date : 29/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- DISQUE DE LIMITATION DE VITESSE A FAIRE
- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)
- BANDES RETROREFLECHISSANTES A POSER

Nom du vérificateur : Mr RAMAROSATA Rija Marc  
Opérateur : RAKOTOMAMONJY Faraniaina

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 10 JOURS 13**