

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RANARIVELO JEAN ROGER  
**ADRESSE :** LOT II P 34 TAMBOHOBE, Tél. 034 40 700 31  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6900FD**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1590

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

**RECU N° : 930999/FNR/007/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 06/12/2021

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- FREIN A MAIN INOPERANT
- FREIN ARG NUL
- FREIN ARD NUL
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD  
Opérateur : RANDRIAMANJATO Tiana Harivony

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 15 JOURS**