

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RASOANATOANDRO HANTANIAINA MARIE MADELEINE
ADRESSE : LOT VI G 21 BIS AMBOHIMIADANA, Tél. 0348622409
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5595FD

USAGE EFFECTIF: TM6

PLACE DEBOUT:

PTC : 6950

DROIT : Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 6 000

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : Ar 26 400

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
FIANARANTSOA-AMBOSITRA**

RECU N° : 861964/FNR/015/SUR_SITE/2021

Date : 28/09/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PLAQUES POLICE AV/ARR A FIXER
- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- BACHE DECHIREE
- BANDE RETROREFLECHISSANTE INSUFISANTE
- PARE BRISE A REMPLACER
- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ARR D LISSE

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRINA Léonard Victorien Opérateur : RAZAKASON Radoniaina Herinjaka	APTITUDE : INAPTE Délai de réparation accordée : 1 MOIS 28/10/2021	
---	---	--