



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 929391/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 02/12/2021

NOM : I MAR MADA DARLU

ADRESSE : 21 FILATEX BA F3 ANKADIMBAHOAKA 0349719579

TELEPHONE : 0340339628

PROFESSION :-

NUM IMM : 4321TBG

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : TCP

TYPE : WA37KB

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:7901

PLACE ASSISE : 12

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :-

PTC :2980

PAV :2030

CU :950

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2013

USAGE EFFECTIF : TPP ≤ 25 places

NR CARTE VIOLETTE : 071916

DELIVREE LE :23/10/2018

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 01/12/2021

PATENTE : -

ANI : -2019

APTITUDE : APTE Visite du 02/12/2021

Nom du vérificateur :GPHC NY ANDRY RAKOTOARIVELO Rijarimamy

Le Chef de Centre

Opérateur :RAKOTOMAMONJY Faraniaina

Validité de circulation jusqu'au 02/06/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 4321TBG

USAGE EFFECTIF :TPP ≤ 25 places

PLACE ASSISE : 12

PLACE DEBOUT :

PTC

2980

DROIT

Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 17 000

TVA

Ar 3 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 20 400