



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 868247/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 04/10/2021

NOM : RANDRIANASOLO MBOLA NJARATIANA

ADRESSE : LOT 08 SOAMIAMPITA

TELEPHONE :

PROFESSION : ASSITANTE CONTROLE QUALITE

NUM IMM : 5841TAN

MARQUE : VOLKSWAGEN

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : HOAEX22

CARROSSERIE : CI 2 P

SOURCE D'ENERGIE : GASOIL

PUISSANCE : 6

N°SERIE DU TYPE: 451017

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR : 236692

PTC : 1505

PAV : 1000

CU : 505

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 1996

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 03/03/2020

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 04/10/2021

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMANANTENA Gérald

Le Chef de Centre

Opérateur : FRANCINE Emilienne Astina

Validité de circulation jusqu'au 04/10/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 5841TAN

USAGE EFFECTIF : VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1505

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400