

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAKOTONDRA SOA FRANCOIS DE PAUL  
**ADRESSE :** IVN 33 TER ANKASINA, Tél. 0347513665

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8782TH**

**USAGE EFFECTIF:** TV

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 950

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 908348/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 11/11/2021

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur : GPHC RAVAKA RABOTOVAO  
Opérateur : FRANCINE Emilienne Astina

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS 11/12/2021**